

42°0'0"W

41°0'0"W



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

BACIA DO RIO MUCURI - UPGRH MU1

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009


17°0'0"S



17°0'0"S

18°0'0"S

18°0'0"S



Legenda

• SEDES_MG selection


CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente $90 < IQA \leq 100$
- Bom $70 < IQA \leq 90$
- Médio $50 < IQA \leq 70$
- Ruim $25 < IQA \leq 50$
- Muito Ruim $00 < IQA \leq 25$
- Rio Mucuri

LOCALIZAÇÃO



1:1.100.000

0 11 22 33 44 Km

Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SAD69
 Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
 Dados de qualidade das águas: 2009 - IGAM - CETEC
 Execução: Projeto Águas de Minas

2009010033 - A4 - 1T

42°0'0"W

41°0'0"W