

43°0'0"W

42°0'0"W

15°0'0"S

15°0'0"S



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

# BACIA DO RIO PARDO - UPGRH PA1

## QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009



16°0'0"S

16°0'0"S

### Legenda

• SEDES\_MG selection

#### CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS


- Baixa
- Média
- Alta

#### ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA


- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
- IQA Não Calculado\*
- Rio Mosquito

\* Para algumas estações o IQA não foi calculado devido à perda das análises de coliformes termotolerantes.

### LOCALIZAÇÃO



1:1.000.000



Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69  
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2009 - IGAM - CETEC  
Execução: Projeto Águas de Minas

43°0'0"W

42°0'0"W