

40°40'1"W

40°0'1"W

16°40'0"S

16°40'0"S


17°20'0"S



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

BACIAS DOS RIOS BURANHÉM, JUCURUÇU E ITANHÉM

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - QUARTO TRIMESTRE DE 2009



Legenda

- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta


ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- ~ Sem Estação de Amostragem
- ~ Excelente 90 < IQA ≤ 100
- ~ Bom 70 < IQA ≤ 90
- ~ Médio 50 < IQA ≤ 70
- ~ Ruim 25 < IQA ≤ 50
- ~ Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

Bacias Federais

- ~ Rio Buranhém
- ~ Rio Itanhém
- ~ Rio Jucuruçu

LOCALIZAÇÃO



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2009 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas

1:800.000

