BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRH SF5
SUB-BACIA DO RIO DAS VELHAS
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - QUARTO TRIMESTRE DE 2012

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

46°0'0"W 45°20'0"W 44°40'0"W 44°0'0"W
17°20'0"S 18°0'0"S 18°40'0"S 19°20'0"S 20°0'0"S

Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS
- Baixa
- Média
- Alta
- CT não calculada*

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

UPGRH
- Rio das Velhas

*Em corpos de água enquadrados em Classe Especial, não é realizado o cálculo da CT.

BV149 Rio São Francisco Rio das Velhas Rib. Corrente BV159 Várzea da Palma BV148 Vinho Córrego BV157 Ribeirão do Cotovelo BV158 BV151 Lassance Rio Curimataí Augusto de Lima BV147 BV146 Rio Pardo Grande Rib. das Varas Santo Hipólito BV145 Corinto BV152 Monjolos Rio Pardo Pequeno Rio Bicudo Córr. Jaboticabas BV150 BV142 Presidente Juscelino Ribeirão do Picão Rio Paraúna Rib. Sto. Antônio BV143 BV162 Curvelo BV161 Rib. Congonhas Rio Cipó SF5 Santana do Pirapama BV141 Rib. da Onça BV144 Cordisburgo Santana do Riacho Jequitibá BV140 BV156 Baldim BV010 Rio Jequitibá BV136 Rio Jaboticatubas Sete Lagoas Matozinhos BV137 Jaboticatubas Pedro Leopoldo Rib. da Mata Lagoa Santa BV135 Taquaraçu de Minas BV160 BV130 BV133 Ribeirão das Neves Vespasiano BV153 Rio Taquaraçu Rib. das Neves BV105 Santa Luzia BV154 BV083 BV080 BV155 BV070 Belo Horizonte BV076 Caeté BV067 Sabará Contagem Nova Lima BV063 BV081 BV062 BV139 Rio Acima BV041 Corr. Conceição BV037 BV013 BV035 Itabirito Rio Itabirito Rio das Velhas BV001

Ribeirão do Onça BV105 BV085 BV154 BV083 BV155 BV080 BV070 BV076 Ribeirão Arruda BV067 BV062 BV063 Corr. do Barreiro BV081 Ribeirão Água Suja BV139

1:1.500.000

0 15 30 45 60 Km

Projeção: Latitude/Longitude - Datum SAD69
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2012 - IGAM - CETEC
Execução: IGAM/2013

LOCALIZAÇÃO

-48° -42° -16° -22° MG