

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

# BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO UPGRH SF2 - RIO PARÁ QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

### CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta
- Coleta Não Realizada
- Classe Especial

### ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- ~ Sem Estação de Amostragem
- ~ Excelente  $90 < IQA \leq 100$
- ~ Bom  $70 < IQA \leq 90$
- ~ Médio  $50 < IQA \leq 70$
- ~ Ruim  $25 < IQA \leq 50$
- ~ Muito Ruim  $00 < IQA \leq 25$
- ~ IQA Não Calculado
- ~ Coleta Não Realizada



### UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará

1:830.000



### Localização



Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2013 - IGAM - CETEC  
Execução: Projeto Águas de Minas/ GEMOH  
Elaboração Cartográfica: IGAM/2013

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

19°0'0"S  
19°20'0"S  
19°40'0"S  
20°0'0"S  
20°20'0"S  
20°40'0"S

19°0'0"S  
19°20'0"S  
19°40'0"S  
20°0'0"S  
20°20'0"S  
20°40'0"S