

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO UPGRH SF2 - RIO PARÁ QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - QUARTO TRIMESTRE DE 2013

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

● SEDES_MG

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta
- Coleta Não Realizada
- Classe Especial


ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
- Coleta Não Realizada


UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará

1:830.000



Localização



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2013 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/ GEMOH
Elaboração Cartográfica: IGAM/2014

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W