

# BACIA DO RIO PARAPEBA - UPGRH SF3

## PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

### TERCEIRO TRIMESTRE DE 2014



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

19°0'0"S

19°0'0"S

20°0'0"S

20°0'0"S

21°0'0"S

21°0'0"S

Represa Três Marias

BP099

BP078

BP098

Caetanópolis

BP083

BP076

BP074

BP082

Esmeraldas

BP090

Florestal

BP072

BP069

Mateus Leme

BP070

BP068

Rio Veloso

BP066

Brumadinho

BP096

Rio Manso

BP036

Moeda

BP032

Piedade dos Gerais

BP029

BP027

BP026

BP024

Rio Brumado

BP027

Rio Camapuã

BP027

BP080

BP079

BP084

Rio Pequeri

BP084

Rio Maranhão

BP022

**Curso d'água**

Rio Paraopeba

Rio Brumado

Rio Camapuã

Rio Macaúbas

Rio Veloso

Ribeirão Serra Azul

Rio Betim

Rib. das Areias ou Riacho das Pedras

Ribeirão dos Macacos

Córrego Pintado

Ribeirão São João

Rio Maranhão

Ribeirão Ibirité

Ribeirão Sarzedo

Ribeirão Grande

Ribeirão Casa Branca

Ribeirão Catarina

Rio Manso

Ribeirão do Cedro

**Estação**BP022, BP027,  
BP029, BP036,  
BP068, BP070,  
BP072, BP078,  
BP079, BP082,  
BP083 e BP099

BP024

BP026

BP032

BP066

BP069

BP071 e BP088

BP073

BP074

BP075

BP076

BP080 e BP084

BP081 e BP085

BP086


BP090

BP092

BP094

BP096

BP098

**LOCALIZAÇÃO**

1:1.000.000



Projeção: Latitude/Longitude

Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996

Dados de qualidade das águas: 2014 - IGAM

Execução: IGAM/2014

■ Em conformidade

■ Não conformidade

Parâmetros indicativos :

1 - Contaminação Fecal  
(*Escherichia Coli*)2 - Enriquecimento Orgânico  
(P; DBO;  $\text{NO}_3^-$ ;  $\text{NH}_4^+$ )3 - Presença de Substâncias Tóxicas  
(As; CN $^-$ ; Pb;  $\text{Cu}_{\text{diss}}$ ; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

1	2
3	