

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

44°0'0"W

43°40'0"W



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

# BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO UPGRH SF3 - RIO PARAÓPEBA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - MÉDIA ANUAL DE 2014

18°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S

18°40'0"S

19°0'0"S

19°20'0"S


19°40'0"S

20°0'0"S


20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S



### LOCALIZAÇÃO



1:1.100.000



Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2014 - IGAM  
Execução: GEMOQ/IGAM - 2015

### CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Sede Municipal
- Baixa
- Média
- Alta
- Coleta Não Realizada
- Classe Especial

### ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
- IQA Não Calculado\*
- Estação nova - Média não calculada\*\*
- Coleta Não Realizada

### UNIDADE DE PLANEJAMENTO

- Rio Paraopeba