

42°0'0"W

41°30'0"W

41°0'0"W

40°30'0"W


BACIA DO RIO MUCURI - UPGRH MU1

PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

QUARTO TRIMESTRE DE 2016

| Curso d'água | Estação |
|---------------------|------------------------------------|
| Rio Mucuri | MU001, MU005, MU009, MU013 e MU014 |
| Rio Preto | MU002 |
| Ribeirão Marambaia | MU003 |
| Rio Todos os Santos | MU006 e MU007 |
| Rio Urucu | MU008 |
| Rio Pampã | MU011 |

LOCALIZAÇÃO



17°0'0"S

17°0'0"S

17°30'0"S

17°30'0"S

18°0'0"S

18°0'0"S



- Em conformidade
- Não conformidade


Parâmetros indicativos :

- 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)
- 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO₃⁻; NH₃T)
- 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN⁻; Pb; Cu_{diss}; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |

Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SIRGAS 2000
 Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
 Dados de qualidade das águas: 2016 - IGAM
 Execução: IGAM/2017

1:900.000



42°0'0"W

41°30'0"W

41°0'0"W

40°30'0"W