

40°30'0"W

40°22'30"W

40°15'0"W

40°7'30"W

17°45'0"S

17°45'0"S

# BACIAS DOS RIOS ITAÚNAS (IU1) e PERUÍPE (PE1) PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017



Curso d'água	Estação
Córrego Barreado	IU001
Rio Pau Alto	PE001

MG

Serra dos Aimorés

Nanuque


PE001

BA

17°52'30"S

17°52'30"S

### LOCALIZAÇÃO




18°0'0"S

18°0'0"S

- Em conformidade
- Não conformidade

Córrego Barreado



1:200.000

1	2
3	

Parâmetros indicativos :

1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)

2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO<sub>3</sub><sup>-</sup>; NH<sub>3</sub>T)

3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN<sup>-</sup>; Pb; Cu<sub>diss</sub>; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

ES

IU001

Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SIRGAS 2000  
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Hidrografia Ottocodificada - IGAM, 2010  
Dados de qualidade das águas: 2017 - IGAM  
Execução: IGAM/2017

40°30'0"W

40°22'30"W

40°15'0"W

40°7'30"W