

42°0'0"W

41°30'0"W

41°0'0"W


40°30'0"W



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

BACIA DO RIO SÃO MATEUS - CH SM1 PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - 2020

LOCALIZAÇÃO




| Curso d'água | Estação |
|---|---------|
| Rio Cotoxé ou Braço Norte do São Mateus | SM001 |
| Rio Criacaré ou Braço Sul do São Mateus | SM003 |

| | |
|--|------------------------|
| | Em conformidade |
| | Não conformidade |
| | Ausência de Resultados |

Parâmetros indicativos :

- 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)
- 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO₃⁻; NH₃T)
- 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN⁻; Pb; Cu_{diss}; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |



Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SIRGAS 2000
 Dados de qualidade das águas: 2020 - IGAM
 Execução: IGAM/2021

42°0'0"W

41°30'0"W

41°0'0"W

40°30'0"W

18°0'0"S

18°30'0"S

18°0'0"S

18°30'0"S

