

47°0'0"W


46°0'0"W

45°0'0"W


ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE FURNAS - CH GD3 PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 2023



| Curso d'água | Estações |
|--------------------|----------|
| Rio Santana | BG022 |
| Rio Formiga | BG023 |
| Rio Grande | BG051 |
| Ribeirão São Pedro | BG065 |
| Rio do Peixe | BG068 |
| Rio do Machado | BG069 |
| Rio Muzambinho | BG089 |
| Rio Muzambo | BG090 |




LOCALIZAÇÃO



- Em conformidade
- Não conformidade
- Ausência de Resultados

Parâmetros indicativos :
 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)
 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO₃⁻; NH₃T)
 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN⁻; Pb; Cu_{diss}; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |



Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SIRGAS 2000
 Dados de qualidade das águas: 2023 - IGAM
 Execução: IGAM/2024

47°0'0"W

46°0'0"W

45°0'0"W

21°0'0"S

21°0'0"S

22°0'0"S

22°0'0"S