

42°0'0"W

41°0'0"W



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

# BACIA DO RIO MUCURI - UPGRH MU1

## QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - QUARTO TRIMESTRE DE 2009

17°0'0"S

17°0'0"S

18°0'0"S

18°0'0"S



### Legenda

• Sede Municipal

#### CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta


#### ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

#### UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Mucuri

### LOCALIZAÇÃO



1:1.100.000



Projeção: Latitude/Longitude  
 Datum SAD69  
 Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
 Dados de qualidade das águas: 2009 - IGAM - CETEC  
 Execução: Projeto Águas de Minas

2009010033 - A4 - 4T

42°0'0"W

41°0'0"W