

51°0'0"W

50°0'0"W

49°0'0"W

48°0'0"W

47°0'0"W

46°0'0"W

19°0'0"S

20°0'0"S

21°0'0"S

22°0'0"S

19°0'0"S

20°0'0"S

21°0'0"S

22°0'0"S

BACIA DO RIO GRANDE - UPRRHs GD6, GD7 e GD8

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011



- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS


- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA


- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Afluentes Mineiros do Médio Grande
- Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu / Pardo
- Afluentes Mineiros do Baixo Grande



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2011 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/GEIRH



51°0'0"W

50°0'0"W

49°0'0"W

48°0'0"W

47°0'0"W

46°0'0"W