BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRHs SF1 e SF4

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011

Instituto Mineiro de Gestão das Águas



- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta
- CT não calculada**

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Sem Estação de Amostragem	
Excelente	90 < IQA ≤ 100
Bom	70 < IQA ≤ 90
Médio	50 < IQA ≤ 70
Ruim	25 < IQA ≤ 50
Muito Ruim	00 < IQA ≤ 25
IQA Não Calculado*	

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Afluentes do Alto São Francisco
- Entorno da Represa de Três Marias

* Para algumas estações o IQA não foi calculado devido à perda de análises de coliformes termotolerantes.
**Em corpo de água enquadrado em Classe Especial, não há parâmetros legais para o calculo de CT.

1:1.500.000

0 15 30 45 60 Km

Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2011 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/ GEIRH

LOCALIZAÇÃO



46°48'0"W 46°12'0"W 45°36'0"W 45°0'0"W

18°0'0"S 18°36'0"S 19°12'0"S 19°48'0"S 20°24'0"S 21°0'0"S