


BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO UPGRH SF3 - RIO PARAÓPEBA

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - QUARTO TRIMESTRE DE 2012



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

LOCALIZAÇÃO



- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS

- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA


	Sem Estação de Amostragem
	Excelente 90 < IQA ≤ 100
	Bom 70 < IQA ≤ 90
	Médio 50 < IQA ≤ 70
	Ruim 25 < IQA ≤ 50
	Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
	IQA Não Calculado*

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

-

* Para algumas estações o IQA não foi calculado devido à perda de algum parâmetro.

1:1.100.000



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2012 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/ GEMOH
Elaboração Cartográfica: IGAM/2013

