

43°0'0"W

42°0'0"W

BACIA DO RIO PARDO - UPGRH PA1

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

15°0'0"S

15°0'0"S




16°0'0"S


16°0'0"S

●	Sede Municipal
CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS	
●	Baixa
●	Média
●	Alta
●	Coleta Não Realizada
●	Classe Especial
ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	
~	Sem Estação de Amostragem
~	Excelente 90 < IQA ≤ 100
~	Bom 70 < IQA ≤ 90
~	Médio 50 < IQA ≤ 70
~	Ruim 25 < IQA ≤ 50
~	Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25
~	IQA Não Calculado
~	Coleta Não Realizada
UNIDADES DE PLANEJAMENTO	
~	Rio Pardo

LOCALIZAÇÃO



1:1.000.000



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2013 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas/GEMOH
Elaboração Cartográfica: IGAM/2013

43°0'0"W

42°0'0"W