

45°0'0"W

44°30'0"W

BACIA DO RIO PARÁ - IIPGRH SF2


PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014



| Curso d'água | Estação |
|----------------------------|---|
| Rio São Francisco | SF006 |
| Rio Pará | PA001, PA003, PA005, PA013, PA019 e PA028 |
| Ribeirão do Paiol | PA002 |
| Rio Itapeçerica | PA004, PA007 e PA031 |
| Rio São João | PA009, PA011 e PA036 |
| Ribeirão Paciência | PA010 |
| Rio Lambari | PA015 e PA040 |
| Rio do Picão | PA017 e PA021 |
| Ribeirão da Fartura | PA020 |
| Ribeirão Diamante | PA022 |
| Ribeirão Palmital | PA023 |
| Ribeirão Passa Tempo | PA024 |
| Ribeirão do Cláudio | PA025 |
| Rio do Peixe | PA026 e PA029 |
| Ribeirão Boa Vista | PA032 |
| Córrego do Pinto ou Buriti | PA034 |
| Rio do Peixe | PA042 |

LOCALIZAÇÃO



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69


Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2014 - IGAM
Execução: IGAM/2014

- Em conformidade
- Não conformidade

Parâmetros indicativos :
 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)
 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO₃⁻; NH₃T)
 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN⁻; Pb; Cu_{diss}; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |

1:825.000



19°0'0"S
19°30'0"S
20°0'0"S
20°30'0"S
21°0'0"S

19°0'0"S
19°30'0"S
20°0'0"S
20°30'0"S
21°0'0"S

45°0'0"W

44°30'0"W