

42°0'0"W

41°30'0"W

41°0'0"W

40°30'0"W

# BACIA DO RIO MUCURI - UPGRH MU1

## PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS


### TERCEIRO TRIMESTRE DE 2014



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

Curso d'água	Estação
Rio Mucuri	MU001, MU005, MU009, MU013 e MU014
Rio Preto	MU002
Ribeirão Marambaia	MU003
Rio Todos os Santos	MU006 e MU007
Rio Urucu	MU008
Rio Pampã	MU011

#### LOCALIZAÇÃO



17°0'0"S

17°0'0"S

17°30'0"S

17°30'0"S

18°0'0"S

18°0'0"S



- Em conformidade
- Não conformidade


Parâmetros indicativos :

- 1- Contaminação Fecal  
(*Escherichia Coli*)
- 2 - Enriquecimento Orgânico  
(P; DBO; NO<sub>3</sub><sup>-</sup>; NH<sub>3</sub>T)
- 3 - Presença de Substâncias Tóxicas  
(As; CN<sup>-</sup>; Pb; Cu<sub>diss</sub>; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

1	2
3	

Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69  
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2014 - IGAM  
Execução: IGAM/2014

1:900.000



42°0'0"W

41°30'0"W

41°0'0"W

40°30'0"W