

45°0'0"W

44°30'0"W

19°0'0"S

19°0'0"S



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

# BACIA DO RIO PARÁ - UPGRH SF2

## PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

### TERCEIRO TRIMESTRE DE 2014



19°30'0"S

19°30'0"S

20°0'0"S

20°0'0"S

20°30'0"S


20°30'0"S

21°0'0"S

21°0'0"S

Curso d'água	Estação
Rio São Francisco	SF006
Rio Pará	PA001, PA003, PA005, PA013, PA019 e PA028
Ribeirão do Paiol	PA002
Rio Itapeçerica	PA004, PA007 e PA031
Rio São João	PA009, PA011 e PA036
Ribeirão Paciência	PA010
Rio Lambari	PA015 e PA040
Rio do Picão	PA017 e PA021
Ribeirão da Fartura	PA020
Ribeirão Diamante	PA022
Ribeirão Palmital	PA023
Ribeirão Passa Tempo	PA024
Ribeirão do Cláudio	PA025
Rio do Peixe	PA026 e PA029
Ribeirão Boa Vista	PA032
Córrego do Pinto ou Buriti	PA034
Rio do Peixe	PA042

#### LOCALIZAÇÃO



Projeção: Latitude/Longitude  
Datum SAD69


Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
Dados de qualidade das águas: 2014 - IGAM  
Execução: IGAM/2014

- Em conformidade
- Não conformidade

1	2
3	

Parâmetros indicativos :  
 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)  
 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO<sub>3</sub><sup>-</sup>; NH<sub>3</sub>T)  
 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN<sup>-</sup>; Pb; Cu<sub>diss</sub>; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

1:825.000



45°0'0"W

44°30'0"W