

48°0'0"W

47°0'0"W

46°0'0"W

21°0'0"S

21°0'0"S

AFLUENTES DOS RIOS PARDO E MOGI GUAÇU - UPGRH GD6


PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - 2015



| Curso d'água | Estações |
|-------------------------|---------------|
| Rio Lambari | BG063 |
| Rio Pardo | BG075 |
| Rio Mogi-Guaçu | BG077 e BG093 |
| Ribeirão do Ouro Fino | BG079 e BG099 |
| Rio Eleutério | BG081 |
| Rio das Antas | BG083 |
| Ribeirão da Pirapetinga | BG091 |
| Rio Canoas | BG095 |
| Ribeirão das Antas | BG096 |
| Rio Jaguari-Mirim | BG097 e BG098 |



LOCALIZAÇÃO



- Em conformidade
- Não conformidade

Parâmetros indicativos :

1- Contaminação Fecal

(*Escherichia Coli*)


2 - Enriquecimento Orgânico

(P; DBO; NO₃⁻; NH₃T)

3 - Presença de Substâncias Tóxicas

(As; CN⁻; Pb; Cu_{diss}; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69

Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2015 - IGAM
Execução: IGAM/2016

48°0'0"W

47°0'0"W

46°0'0"W

22°0'0"S

22°0'0"S