

48°45'0"W

48°0'0"W

47°15'0"W

46°30'0"W

# ALTO RIO PARANAÍBA - UPGRH PN1



## PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

### PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016



Curso d'água	Estações
Rio Paranaíba	PB001, PB002, PB003, PB005, PB007 e PB025
Rio Jordão	PB009 e PB041
Rio São Marcos	PB035
Rio da Batalha	PB036
Rio Santo Inácio	PB037
Rio Dourados	PB038
Rio Perdizes	PB039
Rio Bagagem	PB040

#### LOCALIZAÇÃO




- Em conformidade
- Não conformidade

Parâmetros indicativos :

- 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)
- 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO<sub>3</sub><sup>-</sup>; NH<sub>3</sub>T)
- 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN<sup>-</sup>; Pb; Cu<sub>diss</sub>; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

1	2
3	

1:1.900.000



Projeção: Latitude/Longitude  
 Datum SAD69  
 Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996  
 Dados de qualidade das águas: 2016 - IGAM  
 Execução: IGAM/2016

48°45'0"W

48°0'0"W

47°15'0"W

46°30'0"W

15°45'0"S  
16°30'0"S  
17°15'0"S  
18°0'0"S  
18°45'0"S  
19°30'0"S

15°45'0"S  
16°30'0"S  
17°15'0"S  
18°0'0"S  
18°45'0"S  
19°30'0"S