

BACIA DO RIO DAS VELHAS - REDE DIRIGIDA DA BACIA DO RIBEIRÃO PAMPULHA
ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
3º Trimestre de 2014

19°50'0"S

19°55'0"S


44°5'0"W

44°0'0"W


19°50'0"S

19°55'0"S

LOCALIZAÇÃO



Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SAD69
 Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
 Dados de qualidade das águas: 2014 - IGAM
 Execução: IGAM/2014



ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Excelente
- Bom
- Médio
- Ruim
- Muito Ruim
- Hidrografia
- Lagoa da Pampulha
- Bacia do Ribeirão Pampulha

1:78.500

