

51°0'0"W

50°0'0"W

49°0'0"W

48°0'0"W

BAIXO RIO GRANDE - UPGRH GD8 PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018

19°0'0"S

19°0'0"S

20°0'0"S

20°0'0"S


21°0'0"S

21°0'0"S

- Em conformidade
- Não conformidade
- Ausência de Resultados


Parâmetros indicativos :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1- Contaminação Fecal (<i>Escherichia Coli</i>) |
| 3 | | 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO ₃ ⁻ ; NH ₃ T) |
| | | 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN ⁻ ; Pb; Cu _{diss} ; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg) |



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SIRGAS 2000
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2018 - IGAM
Execução: IGAM/2018

LOCALIZAÇÃO



| Curso d'água | Estações |
|------------------------|---------------|
| Córrego Gameleiras | BG057 |
| Rio Uberaba | BG058 e BG059 |
| Rio Grande | BG061 |
| Córrego Santa Rosa | BG086 |
| Ribeirão da Tronqueira | BG087 |

