

48°45'0"W

48°0'0"W

47°15'0"W

46°30'0"W


ALTO RIO PARANAÍBA - UPGRH PN1

PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018

Instituto Mineiro de Gestão das Águas


Curso d'água	Estações
Rio Paranaíba	PB001, PB002, PB003, PB005, PB007 e PB025
Rio Jordão	PB009 e PB041
Rio São Marcos	PB035
Rio da Batalha	PB036
Rio Santo Inácio	PB037
Rio Dourados	PB038
Rio Perdizes	PB039
Rio Bagagem	PB040

LOCALIZAÇÃO



15°45'0"S
16°30'0"S
17°15'0"S
18°0'0"S
18°45'0"S
19°30'0"S

15°45'0"S
16°30'0"S
17°15'0"S
18°0'0"S
18°45'0"S
19°30'0"S



- Em conformidade
- Não conformidade
- Ausência de Resultados

1	2
3	

Parâmetros indicativos :
 1- Contaminação Fecal
 (*Escherichia Coli*)
 2 - Enriquecimento Orgânico
 (P; DBO; NO_3^- ; NH_3T)
 3 - Presença de Substâncias Tóxicas
 (As; CN⁻; Pb; Cu_{diss} ; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

1:1.900.000

0 15 30 60 km

Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SIRGAS 2000
 Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
 Dados de qualidade das águas: 2018 - IGAM
 Execução: IGAM/2018

48°45'0"W

48°0'0"W

47°15'0"W

46°30'0"W