


MÉDIO RIO GRANDE - UPRH GD7 PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 2019



20°0'0"S

20°0'0"S


| Curso d'água | Estação |
|---------------------|-------------------------|
| Rio Grande | BG051 |
| Ribeirão da Bocaina | BG053 |
| Rio São João | BG055, BG072 e BG088 |
| Ribeirão São Pedro | BG056 |
| Córrego Liso | BG071 |
| Rio Santana | BG073, BG074 |
| Rio das Canoas | BG078 |
| Ribeirão Conquista | BG100 |



20°30'0"S

20°30'0"S

LOCALIZAÇÃO



21°0'0"S

21°0'0"S

Parâmetros indicativos :

- 1- Contaminação Fecal (*Escherichia Coli*)
- 2 - Enriquecimento Orgânico (P; DBO; NO₃⁻; NH₃T)
- 3 - Presença de Substâncias Tóxicas (As; CN⁻; Pb; Cu_{diss}; Zn; Cr; Cd; Fenóis Totais; Hg)

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |

Projeção: Latitude/Longitude
Datum SIRGAS 2000
Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2019 - IGAM
Execução: IGAM/2020